

攀枝花学院教务处文件

院教〔2023〕1号

2022-2023-1 学期末实验室安全检查 情况通报

为深入贯彻习近平总书记关于做好安全生产工作重要指示精神，落实教育部关于加强高校实验室安全工作的部署要求，切实做好实验室安全管理工作，防范实验室安全事故的发生。2023年1月6日上午，教务处联合实验室安全检查小组对各单位教学实验室开展了安全专项检查，现将检查情况通报如下：

一、总体情况

各单位高度重视实验室安全管理工作，实验室安全责任体系基本完善、规章制度比较健全、危险化学品管理更加规范，各实验室安全情况总体良好。

二、主要问题

检查结果表明，部分单位的实验室管理工作还存在一些问题，有些问题还具有一定普遍性，应引起高度重视。

实验室共性安全隐患问题如下：

1.“三级巡查制度”落实不到位。部分单位日查、半月查、月查台账记录不规范，且未摆放在各实验室内，不方便查阅和记录。建议各单位向电信学院学习，在每间实验室墙上安装资料框，将所有实验室相关的记录本集中放置其中。

2.实验室风险源排查未有针对性。部分实验室安全信息牌警示信息不准确，警示信息应结合各个实验室可能存在的安全风险进行标识。

3.部分老师安全意识较为缺乏。部分老师对实验室安全工作不够重视，态度较为敷衍，管理工作流于形式。

实验室个性安全隐患问题如下：

1.智能制造学院在产教融合大楼附楼的设备，因线路负荷的原因，不能同时正常使用；C区南楼个别实验室使用的台式机电脑严重老化，存在安全隐患；资产经营公司在智能制造学院实践教学中心（市驾校旁边）门口存放大量杂物，存在消防隐患，应及时联系相关部门清理。

2.文学院的电子钢琴实训室（档案馆3楼）内，玻璃隔断和玻璃门无明显标志易发生人员碰撞危险，建议贴上防撞条以防师生撞伤，避免安全事故发生；室内有大量网线未能规范布置，应联系相关部门安装或拆除。

3.土建学院建材实验室1（102），过道堆放实验物品，部分实验台物品摆放杂乱，施工工艺实训场内堆放有较多杂物，存在安全隐患；实验室内功能分区不明确，建议向电信学院学习，相应区域地面贴上或用油漆画上警示线。

4.生化学院的危险化学品库房内电线接线盒盖板缺失，

电闸裸露在外，存在触电安全隐患。

三、工作要求

1.请各单位遵循“安全第一，预防为主，综合治理”方针，对照问题，分析原因、举一反三，对本单位教学实验室再次开展无死角、全覆盖地安全排查并落实整改。对于近期无法整改的安全隐患请说明原因并列出整改计划，学校将于下学期开学初对隐患整改情况进行复查。

2.所有教学实验室，在做好“四防、四关”工作（四防即防火、防盗、防破坏、防灾害事故，四关即关好门窗、水、电、气）后由责任单位粘贴封条，假期期间实行封闭管理；假期因工作确需开放的实验室，坚持“谁使用、谁负责；谁签字、谁负责”的原则，由使用者提起申请，经各单位分管领导同意后，实验中心落实实验室使用和管理的各项工作。

教务处

2023年1月10日

